

**АКТ**  
**Проверки состояния технической укрепленности и оснащенности**  
**техническими средствами охраны объекта**

«      » августа 2013 года

г. Дубна М. О.

В соответствии: для обеспечения мероприятий, посвященных началу учебного 2013-2014 года и в рамках решения протокола № 38 от 02.07.2013г. заседания Антитеррористической комиссии Московской области при председателе комиссии первого заместителя Председателя Правительства Московской области Ю.П. Олейникове

(распоряжением, приказом, указанием, графиком проверок и т.д.)

Комиссией в составе:

Председатель (руководитель) комиссии: Начальник ПУО капитан полиции Кольшев В.В.

Члены комиссии: Уо. командира роты ОВО ст. л-нт. полиции Толубев А.Е., старший инспектор ОУУП и ПДН майор полиции Намитов Д.Ю., участковый уполномоченный полиции майор полиции Боровков С.С.

(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

с участием (в присутствии):

(руководителя объекта, лица его заменяющего и т.д.)

Провели проверку состояния технической укрепленности и оснащенности ТСО объекта: МАДОУ ЦРР № 25 «Золотой ключик»

(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте:

-адрес, телефон Московская область, г. Дубна, ул. 9 Мая, дом 7,  
тел. 3-14-44

руководитель Асеева У.В.

2. Описание технической укрепленности объекта:

-укрепленность стен, перекрытий пола и потолка, входных и запасных дверей, оконных проемов (наличие распашных внутренних металлических решеток)

Объект представляет собой 2-этажное кирпичное отдельно стоящее здание. Имеется 3-основной (металлические с двумя запорными устройствами) и 4-запасных выхода (одна металлическая с двумя запорными устройствами и три

деревянных с одним запорным устройством). По периметру здания на окнах частично установлены решетки. Внешнее ограждение металлическое выполненное из сетки с одним воротами и двумя калитками. Периметральное освещение в наличии. Центральный вход оборудован СКУД. Охрана - «сторож» в ночное время, выходные дни - круглосуточно.

3. Наличие и состояние на объекте:

- охранной сигнализации объекта (тип, количество, указать, куда осуществляется вывод сигналов) нет

- кнопки экстренного вызова милиции, наличие радиобрелоков с датчиками падения (тип, количество, места установки, указать куда осуществляется вывод сигналов) КТС на посту сторожа с выводом на ПЦО ОВО

- технических средств, формирующих сигнал «тревога» независимо от действий персонала, в том числе «химловушек» (тип, количество, места установки) нет

- систем видеонаблюдения отсутствует

Недостатки в обеспечении технической укрепленности объекта:

частичное отсутствие распашных металлических решеток на первом этаже

Недостатки в оснащенности объекта техническими средствами охраны:

арочный металлодетектор, видеонаблюдение

Выводы комиссии: Техническая укрепленность соответствует предъявляемым требованиям.

Рекомендации (предложения) членов комиссии (по обеспечению технической \ укрепленности объекта, блокировке уязвимых мест, оборудованию охранной сигнализацией) -

Установить:

1. Радиоканальную КТС с датчиком падения.

2. Систему видеонаблюдения с записью на удаленный сервер

3. Арочный металлодетектор.

Срок: до 29.08.2013г.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ / В.В. Колышев /

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ / А.Е. Толубев /

\_\_\_\_\_ / Ю.Д. Намиков /

\_\_\_\_\_ / С.С. Боровков /

Ознакомлен, копию акта получил:



(ф.и.о., должность, дата, печать)