

АКТ
Проверки состояния технической укреплённости и оснащённости
техническими средствами охраны объекта

« » 2014 года

г. Дубна М. О.

В соответствии: обеспечения мероприятий, посвященные началу учебного 2014-2015 года и решения Антитеррористической комиссии Московской области.

(распоряжением, приказом, указанием, графиком проверок и т.д.)

Комиссией в составе:

Председатель (руководитель) комиссии: Командир роты ОВО капитан поли-
ции Шупилов Д.В.

Члены комиссии: Начальник ОУУП и ПДН майор полиции Тетасимов И.В.,
заместитель начальника ОУУП и ПДН - начальник ОДН майор полиции
Нахимов Ю.Д., инспектор ОАД ст. лейтенант полиции Крупенин С.Ю.

(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

с участием (в присутствии): _____

(руководителя объекта, лица его заменяющего и т.д.)

Провели проверку состояния технической укреплённости и оснащённости ТСО
объекта: МАДОУ № 25 «Золотой ключик»

(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте:

-адрес, телефон Московская область, г. Дубна, ул. 9 Мая, дом 7.

тел. 3-14-44

руководитель Яковлева Татьяна Редоровна

2. Описание технической укреплённости объекта:

-укреплённость стен, перекрытий пола и потолка, входных и запасных дверей,
оконных проемов (наличие распашных внутренних металлических решеток)

Объект представляет собой 2-этажное кирпичное отдельно стоящее здание.
Имеется 3-основной(металлические с двумя запорными устройствами) и 4-
запасных выхода(одна металлическая с двумя запорными устройствами и три
деревянных с одним запорным устройством). По периметру здания на окнах
частично установлены решетки. Внешнее ограждение металлическое выполнен-
ное из сетки с одними воротами и двумя калитками. Периметральное освеще-

ние в наличии. Центральный вход оборудован СКУД. Охрана - «сторож» в ночное время, выходные дни - круглосуточно.

3. Наличие и состояние на объекте:

- охранной сигнализации объекта (тип, количество, указать, куда осуществляется вывод сигналов) нет

- кнопки экстренного вызова милиции, наличие радиобрелоков с датчиками падения (тип, количество, места установки, указать куда осуществляется вывод сигналов) КТС на посту сторожа с выводом на ПЦО ОВО

- технических средств, формирующих сигнал «тревога» независимо от действий персонала, в том числе «химловушек» (тип, количество, места установки) нет

- систем видеонаблюдения отсутствует

Недостатки в обеспечении технической укреплённости объекта: частичное отсутствие распаянных металлических решеток на первом этаже

Недостатки в оснащённости объекта техническими средствами охраны: прочный металлодетектор, видеонаблюдение

Выводы комиссии: Техническая укреплённость соответствует предъявляемым требованиям.

Рекомендации (предложения) членов комиссии (по обеспечению технической укреплённости объекта, блокировке уязвимых мест, оборудованию охранной сигнализацией) -

Установить:

1. Радиоканальную КТС с датчиком падения.
2. Систему видеонаблюдения с записью на удаленный сервер
3. Прочный металлодетектор.

Срок: до 29.08.2014г.

Председатель комиссии:  / Д.В. Шупнев/

Члены комиссии:  / У.В. Терасимов/

Ю.Д. Халимов/

С.Ю. Крупенин/

Ознакомлен, копию акта получил:

Аюбекова Т.Р. заведующий Ресурс 18.09.2014
(ф.и.о., должность, дата, печать)