

АКТ
Проверки состояния технической укреплённости и оснащённости
техническими средствами охраны объекта

« » 2015 года

г. Дубна М. О.

В соответствии: обеспечения общественного порядка и безопасности, недопущения совершения террористических и экстремистских акций, других преступлений во время проведения ряда крупных общественно политических, культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий посвящённых 70-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

(распоряжением, приказом, указанием, графиком проверок и т.д.)

Комиссией в составе:

Председатель (руководитель) комиссии: Начальник ТЦО-1 майор полиции Рошин Д. Ю.

Члены комиссии: Начальник ОУУП и ПДН майор полиции Терапинов У.В., заместитель начальника ОУУП и ПДН - начальник ОДН майор полиции Налимов Ю.Д., инспектор ОАДР ст. лейтенант полиции Крупенин С.Ю.

(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

с участием (в присутствии): _____

(руководителя объекта, лица его заменяющего и т.д.)

Провели проверку состояния технической укреплённости и оснащённости ТСО объекта: МАДОУ № 25 «Золотой ключик»

(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте:

-адрес, телефон Московская область, г. Дубна, ул. 9 Мая, дом 7,
т.с.л. 3-14-44

руководитель Яковлева Тамара Вёдоровна

2. Описание технической укреплённости объекта:

-укреплённость стен, перекрытий пола и потолка, входных и запасных дверей, оконных проёмов (наличие распашных внутренних металлических решёток)

Объект представляет собой 2-этажное кирпичное отдельно стоящее здание. Имеется 3-основной (металлические с двумя запорными устройствами) и 4-запасных выхода (одна металлическая с двумя запорными устройствами и три деревянных с одним запорным устройством). По периметру здания на окнах частично установлены решётки. Внешнее ограждение металлическое выполненное из сетки с одними воротами и двумя калитками. Периметральное освещение в наличии. Центральный вход оборудован СВУД. Охрана - «сторож» в

почтос вре.мя, выходные дни - прису.суточно.

3. Наличие и состояние на объекте:

- охранной сигнализации объекта (тип, количество, указать, куда осуществляется вывод сигналов) нет

- кнопки экстренного вызова милиции, наличие радиобрелоков с датчиками падения (тип, количество, места установки, указать куда осуществляется вывод сигналов) КТС на посту сторожа с выводом на ПЦО ОВД

- технических средств, формирующих сигнал «тревога» независимо от действий персонала, в том числе «химловушек» (тип, количество, места установки) нет

- систем видеонаблюдения отсутствует

Недостатки в обеспечении технической укрепленности объекта:

частичное отсутствие распаянных металлических решеток на перво.м этаже

Недостатки в оснащении объекта техническими средствами охраны:

прочный металлодетектор, видеонаблюдение

Выводы комиссии:

1. Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.
2. Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Рекомендации (предложения) членов комиссии (по обеспечению технической укрепленности объекта, блокировке уязвимых мест, оборудованию охранной сигнализацией) -

Установить:

1. Радиоканальную КТС с датчиком падения.
2. Систему видеонаблюдения с записью на удаленный сервер
3. Прочный металлодетектор.

Срок: до 08.05.2015г.

Председатель комиссии:

/ Д.Ю. Рошин/

Члены комиссии:

/ У.В. Терасинов/

/ Ю.Д. Налинов/

/ С.Ю. Крупенин/

Разъяснена необходимость установки технических средств, формирующих сигнал «Тревога» независимо от действия персонала в том числе «Химловушек», способствующих профилактике имущественных преступлений. Проведена беседа в ходе которой разъяснен порядок нарушения общественного порядка совершения преступлений, обнаружения взрывных устройств и других подозрительных предметов, при выявлении лиц, замышляющих совершение. Дежурная часть ОВД по г.о. Дубна – 02, 4-71-19. ПЦО по г.о. Дубна – 212-68-50.

Ознакомлен, копию акта получил

Мовило Т.В., зав.участком 08.04.2015г.

(ф.и.о., должность, дата, печать)

